



Lavori in corso in località Bassanega per la ricostruzione della strada provinciale SP38 crollata alcuni giorni fa. E' previsto il senso unico alternato regolato da semaforo.



La causa del crollo?

